



# Synthèse DTA Cantine LAPIERRE

Réf. : DIA-BZR04-2510-024



**Propriétaire :** MAIRIE DE TOURNEFEUILLE,  
**Adresse du bien :** Groupe scolaire LAPIERRE, Rue de Provence,  
31170 TOURNEFEUILLE  
**Nature du bien :** Réfectoire  
**Localisation du bien :** Sans objet  
**Numéro de lot :** Sans objet  
**Date du permis de construire :** De 1949 au 01/07/1997  
**Date limite de validité :** Validité illimitée (sauf travaux)  
**Référence client :** BC2025/25ST3409

## Amiante

Validité illimitée (sauf travaux)

**Absence d'amiante :** Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Il est signalé au propriétaire de l'immeuble que la mission décrite en tête de rapport n'a pas pu être menée à son terme.

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.

Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.

\*pour le cas où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas : de travaux, de changement de réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante ainsi que le contenu desdites grilles.



## Les intervenants du dossier



Propriétaire : MAIRIE DE TOURNEFEUILLE,

Place de l'Hotel de Ville, 31 170 TOURNEFEUILLE



Votre cabinet : DIAGAMTER TOULOUSE SUD

55 avenue Louis Bréguet, 31400 TOULOUSE

05 32 09 79 09

toulouse-01@diagamter.com



Technicien : Monsieur Thomas GARRIGOU

05 32 09 79 09

thomas.garrigou@diagamter.com



Monsieur Thomas GARRIGOU  
Diagnosticteur certifié

Synthèse dossier  
Réf. : DIA-BZR04-2510-024



## Sommaire

Classeur DTA sommaire	4
Rapport Amiante liste A et B	7
Procès-verbal d'analyse	22
Procès-verbal d'analyse antérieur	24
Attestation d'assurance du dossier	25
Certificat de compétences du dossier	26
Rapport Amiante liste A et B 2003	27
Classeur DTA suite	48



## Dossier technique amiante d'un immeuble bâti

### Adresse

---

Groupe scolaire LAPIERRE Rue de Provence  
31170 TOURNEFEUILLE

## 1. Sommaire du Dossier Technique Amiante

---

- 1 Sommaire du Dossier Technique Amiante
- 2 Réglementation : Extrait des articles du code de la santé publique concernant la constitution et la tenue à jour du DTA par les propriétaires.
- 3 Programme de repérage de l'amiante dans le cadre de la constitution d'un Dossier Technique Amiante (listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique).
- 4 Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante selon les listes A et B définies à l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
- 5 Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- 6 Mesures d'empoussièrement.
- 7 Travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- 8 Mesures conservatoires mises en œuvre.
- 9 Fiche récapitulative du DTA.

## 2. Réglementation

---

Les recommandations générales de sécurité ainsi que la fiche récapitulative de ce Dossier Technique Amiante sont rédigées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 21 décembre 2012.

Extrait des articles du code de la santé publique concernant la constitution et la tenue à jour du dossier technique amiante des immeubles par les propriétaires :

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE  
(NOUVELLE PARTIE REGLEMENTAIRE)

Art. R. 1334-17

Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

ART. R. 1334-18

Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

ART. R. 1334-29-5

I. — Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante " comprenant les informations et documents suivants :

1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;

2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;

3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;

4° Une fiche récapitulative.



Le " dossier technique amiante " est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I.

II. — Le " dossier technique amiante " mentionné au I est :

1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;

2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :

a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;

b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;

c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;

d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ;

f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

« Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

III. — La fiche récapitulative du " dossier technique amiante " est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

### 3. Programme de repérage de l'amiante

Les repérages réglementaires dans le cadre de la constitution d'un Dossier Technique Amiante d'un immeuble bâti mentionnés aux articles R.1334-17 et R.1334-18 du code de la santé publique sont effectués suivant le programme suivant:

#### Liste A (annexe 13-9 du Code de la Santé Publique)

##### Composant à sonder ou à vérifier

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

#### Liste B (annexe 13-9 du Code de la Santé Publique)

##### Parois verticales intérieures

Composant de la construction	Partie du composant à sonder ou vérifier
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
Planchers et plafonds	
Composant de la construction	Partie du composant à sonder ou vérifier
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.	Dalles de sol.
Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Composant de la construction	Partie du composant à sonder ou vérifier
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
Éléments extérieurs	
Composant de la construction	Partie du composant à sonder ou vérifier
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

## 4. Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante selon les listes A et B définies à l'annexe 13-9 du code de la santé publique

Voir rapports :

- Mise à jour DTA : DIA\_BZR04-2510-024 par DIAGAMTER de 2025
- DTA initial : PB/03-6352 par QUALICONSULT de 2003



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Le repérage réglementaire effectué dans le cadre de la constitution du Dossier Technique Amiante d'un immeuble bâti mentionnés aux articles R.1334-17 et R.1334-18 du code de la santé publique est effectué suivant le programme défini par **les listes A et B** de l'annexe 13-9 du même code. Le présent rapport informe de la présence ou l'absence de matériaux ou produit contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, de leur état de conservation.

Dans le cadre de la réalisation de **travaux** dans ou à proximité de cet immeuble concernant des matériaux ou produits qui ne sont pas présents dans les listes A et B, **le présent rapport peut ne pas être suffisant pour évaluer les risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante et assurer la sécurité des travailleurs réalisant les travaux ainsi que celle du public aux abords du chantier**. Un repérage complémentaire avant travaux doit, le cas échéant, être effectué.

Dans le cadre de la **démolition** de cet immeuble, un **diagnostic réglementaire avant démolition** doit être réalisé (article R.1334-19 du Code de la Santé Publique).

### 1. Donneur d'ordre

Si différent du propriétaire

### 2. Propriétaire

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE,  
Place de l'Hotel de Ville, 31170 TOURNEFEUILLE

### 3. Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien	Groupe scolaire LAPIERRE, Rue de Provence, 31170 TOURNEFEUILLE
Description sommaire	Réfectoire. Groupe scolaire LAPIERRE - Cantine.
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Section : 000 AI, N° parcelle(s) : 266- 263-264
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien non indépendant
Permis de construire délivré en	De 1949 au 01/07/1997
Fonction principale du bâtiment	Réfectoire

### 4. Références de la mission

Commande effectuée le	24/10/2025
Visite réalisée le	29/10/2025 à 15:00
Opérateur de repérage et certification	Monsieur Thomas GARRIGOU. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT 17 rue des Capucins - 81100 CASTRES (Réf : C2131)
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 345 145 € (litige) / 2.000.000 € (an) - Date de validité : 31/12/2025
Laboratoire accrédité (analyse)	EUROFINS analyses pour bâtiment EABSO,
Pièces jointes	Attestation d'assurance, certificat de compétences, Rapport d'analyse, Rapports d'analyses antérieur
Contact sur place	MAIRIE DE TOURNEFEUILLE Monsieur NOVIER
Sous-traitance	Sans objet

*Textes de référence : Article L.1334-12-1 du Code de la Santé Publique; Articles R.1334-17, R.1334-18 et R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique; Décret du 3 juin 2011 ; Arrêté du 21 décembre 2012 ; Arrêtés du 12 décembre 2012; Arrêtés du 26 juin 2013; Parties réglementairement applicable de la norme NF X 46-020 de la version en vigueur et du fascicule documentaire FD X 46-038.*

## 5. Conclusion(s) de la mission de repérage

### Absence d'Amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport :

**Il a été repéré un ou plusieurs matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante. Il(s) ne contient / contiennent pas d'amiante :**

Pour la liste "A" :

- ZPSO n°1 : -, Faux plafond (Rez de chaussée Réfectoire 1, Rez de chaussée Réserve 1, Rez de chaussée Réserve 2 / Après analyse référence échantillon n°001)
- ZPSO n°2 : -, Faux plafond (Rez de chaussée Réfectoire 2, Rez de chaussée Réfectoire 3 / Après analyse référence échantillon n°002)
- ZPSO n°3 : -, Faux plafond (Rez de chaussée Sanitaires 1, Rez de chaussée WC 1, Rez de chaussée WC 2, Rez de chaussée Sanitaires 2, Rez de chaussée WC 3, Rez de chaussée WC 4, Rez de chaussée Vestiaire, Rez de chaussée Douche, Rez de chaussée WC 6 / Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante)
- ZPSO n°4 : -, Faux plafond (Rez de chaussée Sanitaires 3, Rez de chaussée WC 5 / Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante)
- ZPSO n°5 : -, Flocage (Rez de chaussée Chaufferie / PV antérieur négatif)
- ZPSO n°6 : -, Calorifugeage (Combles Combles / Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante)

Il est signalé au propriétaire de l'immeuble que la mission décrite en tête de rapport n'a pas pu être menée à son terme.

Il y a lieu de réaliser des investigations approfondies complémentaires dans les locaux ou parties d'immeubles :

- Intérieur coffrage [ non démontable sans détérioration]
- Intérieur des conduits de ventilation/fumée [ Non visitable sans détériorations]
- Revêtement derrière plaques de plâtres [ non visitable sans détérioration]
- Revêtement sous carrelage, faïence [ non visitable sans détérioration]
- Revêtement sous sol plastique [ non visitable sans détérioration]
- Vide sanitaire [ Trappes non manoeuvrables, non visitable sans détérioration]
- Revêtements derrière lambris bois/PVC [ non visitable sans détérioration]

Fait à TOULOUSE, le 13/11/2025

Monsieur Thomas GARRIGOU  
Diagnosticteur certifié




## 6. Sommaire

- 1 Donneur d'ordre
- 2 Propriétaire
- 3 Identification du bien immobilier et de ses annexes
- 4 Références de la mission
- 5 Conclusion(s) de la mission de repérage
- 6 Sommaire
- 7 Documents et informations disponibles
- 8 Préparation de la mission de repérage
- 9 Programme de repérage
- 10 Rapports précédemment réalisés
- 11 Conclusions concernant les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante : liste A
- 12 Conclusions concernant les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante : liste B
- 13 Matériaux ou produits contenant de l'amiante : hors programme de repérage
- 14 Pièces ou locaux visités
- 15 Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités
- 16 Observations
- 17 Croquis permettant de localiser les prélèvements et les matériaux ou produits contenant de l'amiante
- 18 Conditions particulières d'exécution
- 19 Evaluation des états de conservation
- 20 Eléments d'information
- 21 Attestation d'assurance
- 22 Attestation de compétences
- 23 Procès-verbaux d'analyse
- 24 Procès-verbaux d'analyse antérieurs

## 7. Documents et informations disponibles

Documents	Fournis	Références
Documents relatifs à la construction ou aux principaux travaux de rénovation de l'immeuble	Non fournis	Sans objet
Plans ou croquis du bâtiment	Plans disponibles à la date de la visite.	Plan de masse, Réfectoire RDC
Règles de sécurité	Sans objet	Sans objet

## 8. Préparation de la mission de repérage

Documents	Description	Références	Fourni
Documents et informations complémentaires demandés nécessaires à la bonne exécution de la mission	Sans objet.	Sans objet.	Sans objet
Autorisations d'accès ou accompagnements	Sans objet.	Sans objet.	Sans objet
Mode opératoire	Sans objet.	Sans objet.	Sans objet

## 9. Programme de repérage

Les repérages réglementaires dans le cadre de la vente d'un immeuble bâti mentionnés aux articles R.1334-20 (liste A) et R.1334-21 (liste B) du code de la santé publique sont effectués suivant le programme suivant:

### Liste A (annexe 13-9 du Code de la Santé Publique)

#### *Composant à sonder ou vérifier*

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

### Liste B (annexe 13-9 du Code de la Santé Publique)

#### Parois verticales intérieures

##### Composant de la construction

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.

##### Partie du composant à sonder ou vérifier

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

#### Planchers et plafonds

##### Composant de la construction

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.  
Planchers.

##### Partie du composant à sonder ou vérifier

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Dalles de sol.

#### Conduits, canalisations et équipements intérieurs

##### Composant de la construction

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...),  
Clapets/ volets coupe-feu.  
Portes coupe-feu.  
Vide-ordures.

##### Partie du composant à sonder ou vérifier

Conduits, enveloppes de calorifuges.  
Clapets, volets, rebouchage.  
Joints (tresses, bandes).  
Conduits.

#### Éléments extérieurs

##### Composant de la construction

Toitures.

Bardages et façades légères.

Conduits en toiture et façade.




##### Partie du composant à sonder ou vérifier


Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.  
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).  
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

## 10. Rapports précédemment réalisés



Dates	Références	Principales conclusions
17/09/1997	29/1/97 extrait	Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
29/09/1999	29/9/99 extrait	Conclusion principale du rapport non disponible (extrait de rapport uniquement) Repérage dans l'extrait disponible de l'absence d'amiante dans le repérage du le Groupe PAHIN
17/11/2003	PB/03-6352	Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## 11. Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste A




Pièce ou local (Zone homogène)	Composant de la construction	Description et repérage	Critères ayant permis de conclure	Présence ou absence d'amiante	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation	Obligations en fonction des résultats
Rez de chaussée - Réfectoire 1 (Zone Homogène n°1)	Faux plafond [-]	  <p>Faux plafond dur cartonné à relief type 1 voir repère: R001</p>	Après analyse référence échantillon n°001	Absence	Sans objet	
Rez de chaussée - Sanitaires 1 (Zone Homogène n°3)	Faux plafond [-]	 <p>Faux plafond AMSTRONG</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet	

Rez de chaussée - WC 1 [Zone Homogène n°3]	Faux plafond [-]	voir repère: R003 Faux plafond AMSTRONG voir repère: R003	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet	
Rez de chaussée - WC 2 [Zone Homogène n°3]	Faux plafond [-]	Faux plafond AMSTRONG voir repère: R003	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet	
Rez de chaussée - Sanitaires 2 [Zone Homogène n°3]	Faux plafond [-]	 Faux plafond AMSTRONG voir repère: R003	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet	
Rez de chaussée - WC 3 [Zone Homogène n°3]	Faux plafond [-]	Faux plafond AMSTRONG voir repère: R003	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet	
Rez de chaussée - WC 4 [Zone Homogène n°3]	Faux plafond [-]	Faux plafond AMSTRONG voir repère: R003	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet	



Rez de chaussée - Réfectoire 2 (Zone Homogène n°2)	Faux plafond [-]	 <p>Faux plafond dur cartonné à relief type 2 voir repère: R002</p>	Après analyse référence échantillon n°002	Absence	Sans objet
Rez de chaussée - Sanitaires 3 (Zone Homogène n°4)	Faux plafond [-]	 <p>Faux plafond de 2017 voir repère: R004</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet
Rez de chaussée - WC 5 (Zone Homogène n°4)	Faux plafond [-]	<p>Faux plafond de 2017 voir repère: R004</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet

Rez de chaussée - Réserve 1 [Zone Homogène n°1]	Faux plafond [-]	 <p>Faux plafond dur cartonné à relief type 1 voir repère: R001</p>	Après analyse référence échantillon n°001	Absence	Sans objet	
Rez de chaussée - Réserve 2 [Zone Homogène n°1]	Faux plafond [-]	 <p>Faux plafond dur cartonné à relief type 1 voir repère: R001</p>	Après analyse référence échantillon n°001	Absence	Sans objet	
Rez de chaussée - Réfectoire 3 [Zone Homogène n°2]	Faux plafond [-]	 <p>Faux plafond dur cartonné à relief type 2 voir repère: R002</p>	Après analyse référence échantillon n°002	Absence	Sans objet	

Rez de chaussée - Vestiaire (Zone Homogène n°3)	Faux plafond [-]	 Faux plafond AMSTRONG voir repère: R003	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet
Rez de chaussée - Douche (Zone Homogène n°3)	Faux plafond [-]	Faux plafond AMSTRONG voir repère: R003	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet
Rez de chaussée - WC 6 (Zone Homogène n°3)	Faux plafond [-]	Faux plafond AMSTRONG voir repère: R003	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet
Rez de chaussée - Chaufferie (Zone Homogène n°5)	Flocage [-]	 Flocage prélevé lors de l'amiante travaux de la chaufferie voir repère: R005	PV antérieur négatif(cf. document en annexe)	Absence	Sans objet
Combles - Combles (Zone Homogène n°6)	Calorifugeage [-]	 Calorifugeage de gaine	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Absence	Sans objet

	aérolique en laine de verre voir repère: R006			
--	--	--	--	--

## 12. Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste B

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits de la liste B.

## 13. Matériaux ou produits contenant de l'amiante : hors programme de repérage

---

Sans objet.

## 14. Pièces ou locaux visités

---

Rez de chaussée : Hall, Réfectoire 1, Sanitaires 1, WC 1, WC 2, Sanitaires 2, WC 3, WC 4, Patio, Réfectoire 2, Cuisine, Local poubelles, Buanderie, Local Batterire, Local préparation froide, Sanitaires 3, WC 5, Réserve 1, Dégagement 1, Réserve 2, Chambre froide, Salle de repos, Local TGBT, Dégagement 2, Réfectoire 3, Vestiaire, Douche, WC 6, Chaufferie.

Combles : Combles.

Extérieur : Local compresseur, Façades, Toiture.

## 15. Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités

---

Designation	Justification
Intérieur coffrage	non démontable sans détérioration
Intérieur des conduits de ventilation/fumée	Non visitable sans détériorations
Revêtement derrière plaques de plâtres	non visitable sans détérioration
Revêtement sous carrelage, faïence	non visitable sans détérioration
Revêtement sous sol plastique/dalles plastiques	non visitable sans détérioration
Vide sanitaire	Trappes non manoeuvrables, non visitable sans détérioration
Revêtements derrière lambris bois/PVC	non visitable sans détérioration

**Il est signalé au propriétaire de l'immeuble que la mission décrite en tête de rapport n'a pas pu être menée à son terme.**

Il y a lieu de réaliser des investigations approfondies complémentaires dans les locaux ou parties d'immeubles listés ci-dessus.

À l'issue de ces investigations, des sondages et prélèvements complémentaires pourront être réalisés afin que les obligations réglementaires du propriétaire soient remplies.


## 16. Observations

---

Fourniture des repérages antérieur et d'un rapport amiante avant travaux. Les DTA sont incomplets et les informations par rapport à la localisation des prélèvements antérieur ne permettent pas une réutilisation des informations. Le rapport avant travaux permet une réutilisation des prélèvements. L'ensemble des locaux n'a pu être visité. Il est donc rappelé au donneur d'ordre l'obligation de faire réaliser des investigations supplémentaires pour s'assurer de l'absence ou de la présence de matériaux amiantés dans le ou les locaux considérés. L'opérateur mentionne, à l'attention du propriétaire, que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique de ce dernier ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.



# 17. Croquis permettant de localiser les prélèvements et les matériaux ou produits contenant de l'amiante



Bâtiment A



Bâtiment B















Cantine



Bâtiment sujet au présent diagnostic

Réf : DIA-BZR04-2510-023	Plan de masse		Planche de repérage technique
Rue de Provence, 31170 TOURNEFEUILLE	Indice 1	Auteur : Monsieur Thomas GARRIGOU	Groupe scolaire LAPIERRE

## Rez de chaussée

-  ZPSO #6 - Calorifugeage de gaine aéroligue en laine de verre  Examen en présence  Examen en absence
-  Prélèvement  Zone présentant des similitudes d'ouvrage  ZPSO #1 - Faux plafond dur cartonné à relief type 1
-  ZPSO #2 - Faux plafond dur cartonné à relief type 2  ZPSO #3 - Faux plafond AMSTRONG  ZPSO #5 - Flocage
-  ZPSO #4 - Faux plafond de 2017
-  Faux plafond  Faux plafond

Réf : DIA-BZR04-2510-024	Cantine		Planche de repérage technique
Groupe scolaire LAPIERRE, Rue de Provence, 31170 TOURNEFEUILLE	Indice 1	Auteur : Monsieur Thomas GARRIGOU	Bat. Cantine du plan de masse

## 18. Conditions particulières d'exécution

---

Le repérage réglementaire effectué dans le cadre de la constitution d'un Dossier Technique Amiante d'un immeuble bâti mentionnés aux articles R.1334-17 et R.1334-18 du code de la santé publique est effectué suivant le programme défini par les listes A et B de l'annexe 13-9 du même code. Il informe de la présence ou l'absence de matériaux ou produit contenant de l'amiante d'après les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, de leur état de conservation (de part également le fascicule documentaire FD X 46-038). Il est réalisé contractuellement, suivant les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2012 modifié par l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. Les règles d'échantillonnage des sondages et prélèvements sont réalisés suivant les recommandations de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de la version en vigueur.

L'ensemble des matériaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ne sont pas inclus dans le programme de repérage contractuel et ne sont donc pas considérés comme des matériaux ou produits à repérer, et sauf demande particulière de complément au programme de repérage contractuels, ne font pas l'objet de ce repérage d'amiante.

**Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante**, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contre-cloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).

Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage.

Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit partie ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

**Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.**

Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition.

A l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien, le « dossier technique amiante » est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts.

## 19. Evaluation des états de conservation

---

Sans objet.

## 20. Eléments d'information

---

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou d'encapsulation de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.



Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## 21. Attestation d'assurance

---

Voir document joint en annexe au rapport.

## 22. Certificat de compétence

---

Voir document joint en annexe au rapport.

## 23. Procès-verbaux d'analyse

---

Voir document joint en annexe au rapport.

## 24. Procès-verbaux d'analyse précédemment réalisés

---

Voir document joint en annexe au rapport.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-082802-01

Date d'émission de rapport : 06/11/2025 20:42

Page 1/2

Dossier N° : 25K035730

Date de réception : 04/11/2025

Date d'analyse : 05/11/2025

Référence dossier Client: DIA-BZR04-2510-024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	DIA-BZR04-2510-0 24-001 Faux plafond Sans objet Faux plafond dur cartonné à relief type 1 Pièce concernée : Réfectoire 1(Rez de chaussée) – Couche à analyser : Faux plafond dur cartonné à relief type 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (rose) (beige) + (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	DIA-BZR04-2510-0 24-002 Faux plafond Sans objet Faux plafond dur cartonné à relief type 2 Pièce concernée : Réfectoire 2(Rez de chaussée) – Couche à analyser : Faux plafond dur cartonné à relief type 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (rose) (beige)	<b>MET</b> * / U3GB	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	<b>MET</b> * / U3GB	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-082802-01

Date d'émission de rapport : 06/11/2025 20:42

Page2/2

Dossier N° : 25K035730

Date de réception : 04/11/2025

Date d'analyse : 05/11/2025

Référence dossier Client:DIA-BZR04-2510-024

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.


NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Rémi Pujos  
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## ANNEXE 3 PV d'analyses

P01 à p33.pdf 1/33



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6805917-2501  
COMMUNE DE TOURNEFEUILLE  
RUE DE PROVENCE  
31170 TOURNEFEUILLE



DEKRA INDUSTRIAL  
MIDI PYRENEES - CDP 6004  
IMMEUBLE AURELIEN  
29 AVENUE J.F. CHAMPOLLION - BP 43797  
31037 TOULOUSE CEDEX 1  
A l'attention de Jerome RABIER

## Rapport d'essai N° 2035689 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 33

## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1878643

## DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Marc BOUILOT	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Liliana PARADA	Le :	08/04/25
Référence de l'échantillon :	P001	Date de prélèvement :	03/04/25
Description de l'échantillon :	Flocages		
Localisation :	CANTINE Chaufferie plafond		
Remarques :	pas d'amiante détecté au MOLP (flocage) LIP		

## ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/04/25

Par : DPA/Jérémy DAVID

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	flocage	fibreux(se)	blanc(he)	MET	3	2	Non détecté -
Couche 2	matériau	pulvérulent(e)	gris(e)				
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque\_8

Validé le 09/04/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 33

Référence: AMITRAV-E6805917-2501

DEKRA Industrial S.A.S.

Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 280 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

33 / 96



## Attestation d'assurance

**GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES**  
21 Place Dupuy  
31000 TOULOUSE  
Tel. 05 62 73 09 09  
email. [agence.galeylabauthe@axa.fr](mailto:agence.galeylabauthe@axa.fr)  
n° Orias 10 053 214



### ATTESTATION D'ASSURANCE

La société AXA FRANCE représentée par GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES atteste que l'entreprise **HABITAT CONSEIL DIAGNOSTIC** représentée par **Monsieur Thierry BIZOUARNE**, domiciliée **55 avenue Louis Bréguet - Bâtiment HERMES 31400 TOULOUSE** est titulaire du contrat suivant, en cours pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile suivant les dispositions des conditions générales et particulières :

#### **ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE N° 1148866204 Contrat « Groupe »**

Pour les activités désignées ci-dessous, telles que décrites aux conditions particulières du contrat ci-dessus référencés et exercées conformément aux dispositions des décrets et lois en vigueur :

- Amiante environnemental (par sous-traitance)
- Amiante avant démolition
- Amiante génie civil
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Contrôle plomb après ou lors de travaux
- Plomb avant travaux
- Qualité de l'air (benzène, CO2, formaldéhyde)
- Sécurité piscine
- Audit énergétique
- Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)
- Diagnostic de Performance Energétique avec Mention (vente, location, collectif, projeté, avant/après travaux)
- DPE projeté
- Dossier Amiante Parties Privatives
- Dossier Technique Amiante sans mention
- Etat des installations intérieures d'Electricité
- Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)
- HAP sur enrobé
- Etat relatif à la présence de Termites dans le bati
- Logement décent
- Règlement de copropriété (Création/modification)
- Certificat d'ensoleillement
- Photo 360 et visite virtuelle
- Amiante avant travaux immeubles bâtis dont enrobé
- Diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD)
- Etat descriptif de division (EDD) et calcul de tantièmes de copropriété
- Mérules avant démolition
- Plomb avant démolition
- Projet de Plan Pluriannuel de Travaux
- Radon suivant le code du travail
- Termites avant démolition
- Constat Amiante Vente sans mention
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic de Performance Energétique sans mention (vente, location, collectif, projeté, avant/après travaux)
- Diagnostic défiscalisation ancien
- Dossier Technique Amiante avec mention
- ENSA (Etat des Nuisances Sonores Aériennes)
- Etat des installations intérieures de Gaz
- Etat des Risques et Pollutions
- Etat parasitaire
- Etats des lieux
- Mérules
- Superficie Carrez/Habitable et autres
- CQV (Certificat de qualité de vie)
- Plan 2D/3D

#### **Extrait du tableau des garanties spécifiques à l'assuré désigné ci-dessus et par Cabinet de diagnostics :**

1. Tous dommages corporels matériels et immatériels consécutifs confondus : 12 000 000 € par sinistre
2. Faute inexcusable (dommages corporels) : 1.000.000 € par sinistre et 2.000.000 € par année d'assurance
3. Atteinte à l'environnement : Tous dommages confondus : 1 000 000 € par année d'assurance
4. Dommages immatériels non consécutifs : 2.000.000 € par sinistre et par année d'assurance
5. Dommages aux biens confiés : 350 000 € par sinistre
6. Défense : inclus dans la garantie mise en jeu
7. Recours : 28.354 € par litige

La présente attestation ne peut engager la compagnie AXA FRANCE en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel il se réfère.

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES  
21 place Dupuy - 31000 TOULOUSE  
Tel. 05 62 73 09 09  
Mail : [agence.galeylabauthe@axa.fr](mailto:agence.galeylabauthe@axa.fr)  
ORIAS 10053214

Fait à Toulouse, le 12 décembre 2024

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES

AXA France IARD S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances



## Certificat de compétence



Certificat N° C2131

Monsieur Thomas GARRIGOU

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 08/10/2023 au 07/10/2030	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 08/10/2023 au 07/10/2030	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 24/09/2023 au 23/09/2030	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Amiante avec mention	Certificat valable Du 05/11/2023 au 04/11/2030	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 07/02/2024 au 06/02/2031	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 18/03/2024 au 17/03/2031	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

Date d'établissement le lundi 03 février 2025

Marjorie ALBERT  
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC QUALIXPERT 17 rue des capucins - 81100 Castres  
Tél. : 05 63 73 06 13 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018



## QUALICONSULT

### RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

- Conforme à la Norme NF X 46-020 -

#### Organisme ayant réalisé la mission

QUALICONSULT -16, boulevard Vincent Auriol 31170 TOURNEFEUILLE  
Opérateur de repérage : P. BERLANCOURT

#### Laboratoire ayant effectué les analyses

LEM  
20, Rue du Kochersberg - BP 47  
67702 SAVERNE Cedex

#### N° de rapport

PB/03-6352

#### Date d'émission

17 Novembre 2003

#### Donneur d'ordre

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE  
Services Techniques 4 Rue Colbert  
31170 TOURNEFEUILLE

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage :  
Monsieur SIMONIN du service d'entretien de la commune.

#### Propriétaire

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE  
Services Techniques 4 Rue Colbert  
31170 TOURNEFEUILLE

#### Objet de la mission

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante conformément aux art.  
R 1334-23 à R 1334-16 du code de la santé publique relative à l'immeuble bâti suivant :  
**Ecole Paderne + restaurant scolaire**

AMIAN RDT - MAJ 24/07/03 - Index 1

#### L'opérateur de repérage

P.BERLANCOURT

#### Le Chef d'Agence

P.VALLOGGIA


**Ce rapport comporte 20 pages, y compris cette page de garde et les annexes  
Toute reproduction doit porter sur l'intégralité du document**

16, boulevard Vincent Auriol - 31170 TOURNEFEUILLE - Tél. : 05.34.51.61.10 - Télécopie : 05.34.51.61.11 - [toulouse.qc@qualiconsult.fr](mailto:toulouse.qc@qualiconsult.fr)

ASSURANCE QUALITE ET SECURITE - CONTROLES TECHNIQUES

Accréditation Cofrac n° 3-047 - Conformité du Système Qualité aux normes de la Série ISO 9000  
Société par actions simplifiée au capital de 1.440.000 € - R.C. PARIS B 401 449 855 - SIRET 401 449 855 00014 - APE 742 C  
Siège Social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.39.49.49.96 - Télécopie : 01.39.53.07.51



 <b>QUALICONSULT</b>	<b>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	<b>N° : 031.31.03.00094 Date 17/11/03</b>
<b>Mairie de TOURNEFEUILLE :</b>	<b>Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire</b>	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – Indice f


## SOMMAIRE

<b>1. CONCLUSION</b>	<b>3</b>
<b>2. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE</b>	<b>4</b>
2.1. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	4
2.2. LIMITES DU REPÉRAGE	4
2.3. DATE D'EXÉCUTION DU REPÉRAGE	4
2.4. DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE	4
<b>3. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE</b>	<b>4</b>
3.1. DÉLIMITATION DU REPÉRAGE	4
3.2. MATÉRIAUX ET PRODUITS REPÉRÉS	5

### ANNEXES

- Annexe 1 - Fiche d'identification et de cotation
- Annexe 2 - Plans et croquis
- Annexe 3 - Procès verbaux d'analyse
- Annexe 4 – Consignes Générales de Sécurité



 <b>QUALICONSLT</b>	<b>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	<b>N° :</b> 031.31.03.00094 <b>Date</b> 17/11/03
<b>Mairie de</b> <b>TOURNEFEUILLE :</b>	<b>Bâtiment :</b> Ecole de la Paderne – Resto scolaire	


AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – indice f

## 1. Conclusion

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur de repérage.

<b>Matériaux / produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur</b>		
<b>Matériau / produit</b>	<b>Etat de conservation et mesures d'ordre général préconisées</b>	<b>Voir 3.2.1 - §</b>
Panneaux façade (bâtiment DASSE)	bon état de conservation	PF

<b>Matériaux / produits ne contenant pas d'amiante après analyse</b>	
<b>Matériau / produit</b>	<b>Voir 3.2.3 - §</b>
Dalles sol beige	S 36

 <b>QUALICONSULT</b>	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	N° : 031.31.03.00094 Date 17/11/03
Mairie de <b>TOURNEFEUILLE :</b>	Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – indice f

## **2. Conditions de réalisation du repérage**

### ***2.1. Références réglementaires et normatives***

Le repérage a été réalisé conformément aux articles R 1334-23 à R 1334-16 du code de la santé publique et aux modalités de repérage définies par l'annexe 1 de l'arrêté du 22 août 2002.

Les modalités d'exécution du repérage et le présent rapport sont par ailleurs conformes à la norme NF X 46-020. Aucun écart, adjonction ou suppression n'a été opéré par rapport à cette norme.

### ***2.2. Limites du repérage***

Les matériaux et produits ayant fait l'objet du repérage sont les matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs définis par le programme de repérage mentionné par l'article R 1334-26 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 22 août 2002, si l'opérateur de repérage a repéré d'autres matériaux ou produits réputés contenir de l'amiante accessibles sans travaux destructifs, ils ont également été repérés.

Mise en garde importante : Le présent repérage ne concerne donc que les matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs. En cas de travaux de réhabilitation ou en cas de démolition de l'immeuble bâti concerné, des investigations complémentaires seront nécessaires sur les volumes n'ayant pas fait l'objet du repérage du fait de leur inaccessibilité.

### ***2.3. Date d'exécution du repérage***

Le repérage a été réalisé le 1<sup>er</sup> octobre 2003


### ***2.4. Documents fournis par le donneur d'ordre***

Liste des documents fournis	Observations	Voir annexe
<b><i>Plans ou croquis</i></b>		
Paderne	plan de masse	2
maternelle petit chêne	plan	2
maternelle G lapierre	plan	2
Primaire Bât B	plan	2
Primaire 1	plan	2
Restaurant G Lapierre	plan	2
<b><i>Rapports de repérage antérieurs</i></b>		
Flocage – Calorifugeage	Qualiconsult (extrait) 23/1/1997	
Faux plafonds	Qualiconsult (extrait) 29/9/1999	

## **3. Résultats détaillés du repérage**

### ***3.1. Délimitation du repérage***


toutes les pièces du bâtiment ont été visitées suivant les plans joints dans l'annexe 2.

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	N° : 031.31.03.00094 Date 17/11/03
	Mairie de TOURNEFEUILLE : Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – indice f

### 3.2. Matériaux et produits repérés

Parties des composants de la construction à vérifier ou à sonder (programme de repérage mentionné à l'art. R 1334-26 et arrêté du 22 août 2002) <input checked="" type="checkbox"/> : vérifié(s) ou sondé(s) / <input type="checkbox"/> : sans objet	Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante repérés	
	Oui / Non	Voir §
<b>Murs et poteaux.....</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
Flocages.....	Non	-
Enduits projetés.....	Non	-
Revêtements durs.....	Non	-
Entourage de poteaux.....	Non	-
<b>Cloisons, gaines et coffres verticaux.....</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
Flocages.....	Non	-
Enduits projetés.....	Non	-
Panneaux de cloisons.....	Non	-
<b>Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes.....</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
Flocages.....	Non	-
Enduits projetés.....	Non	-
Panneaux collés ou vissés.....	Non	-
<b>Faux-plafonds.....</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
Panneaux.....	Non	-
<b>Planchers.....</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
Dalles de sol.....	Oui	S 36
<b>Conduits de fluides (air, eau...).....</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
Conduits.....	Non	-
Calorifugeages.....	Non	-
Enveloppes de calorifugeages.....	Non	-
<b>Clapets, volets coupe-feu.....</b> <input type="checkbox"/>		
Clapets.....	Non	-
Volets.....	Non	-
Rebouchage.....	Non	-
<b>Portes coupe-feu.....</b> <input type="checkbox"/>		
Joints.....	Non	-
<b>Vide-ordures.....</b> <input type="checkbox"/>		
Conduits.....	Non	-
<b>Trémies d'ascenseur ou de monte-charge.....</b> <input type="checkbox"/>		
Flocages.....	Non	-
<b>Autres produits et matériaux réputés contenir de l'amiante.....</b> <input type="checkbox"/>		
Panneaux façade	Oui	PF
.....		
.....		
.....		
.....		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante	N° : 031.31.03.00094 Date 17/11/03
	Mairie de <b>TOURNEFEUILLE</b> : Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – indice f

### 3.2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels soit l'analyse du prélèvement de ce matériau ou produit, soit la connaissance de l'opérateur ont permis de conclure à la présence d'amiante :

Présence d'amiante avérée après analyse				
§	Matériau / produit	Localisations	Prélèvement(s) de référence	Etat de conservation <sup>(**)</sup> et localisation des dégradations
		<i>NEANT</i>		
Présence d'amiante avérée sur décision de l'opérateur				
§	Matériau / produit	Localisations	Etat de conservation <sup>(**)</sup> et localisation des dégradations	
1	PANNEAUX FA9ADE	3 Bâtiments préfa DASSE	Bon état de conservation	

(\*\*) L'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux-plafonds est évalué par une cotation de 1 à 3 conformément aux modalités d'évaluation décrites par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998 (grilles d'évaluation fournies en annexe lorsqu'il y a lieu).  
Les autres matériaux et produits sont classés en « bon état de conservation » ou en « état dégradé » suivant les dispositions de l'arrêté du 22 août 2002.

### 3.2.2. Autres matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante


Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mais sur lesquels des investigations n'ont pas pu être réalisées pour statuer de la présence d'amiante du fait des conditions de réalisation du repérage.

§	Matériau / produit	Localisation	Condition du repérage justifiant l'impossibilité de conclure
		<i>NEANT</i>	

### 3.2.3. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mais dont l'analyse a permis de conclure à l'absence d'amiante.


§	Matériau / produit	Prélèvement(s) de référence	Localisations
2	Dalle sol beige	S 36	Maternelle G Lapierre Hall

 <b>QUALICONSULT</b>	<b>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	<b>N° :</b> <b>031.31.03.00094</b> <b>Date 17/11/03</b>
<b>Mairie de TOURNEFEUILLE :</b>	<b>Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire</b>	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – Indice f


# ANNEXE N°1

## Fiche d'identification et de cotation (1 page)

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante		N° : 031.31.03.00094 Date 17/11/03
	Mairie de TOURNEFEUILLE : Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire		

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – indice f

Prélèvements effectués				Conclusions	
N°	Matériau ou produit prélevé et champ de l'analyse	Localisation	Date	Présence d'amiante	Observations, cotation
2	Dalle sol beige	hall maternelle Lapierre	1/10/03	NON	

 <b>QUALICONSULT</b>	<b>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	<b>N° : 031.31.03.00094 Date 17/11/03</b>
<b>Mairie de TOURNEFEUILLE :</b>		
<b>Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire</b>		

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – Indices f


# ANNEXE N°2


## Plans et croquis (6 pages)






GROUPE SCOLAIRE DE LA PADERNE  
 31170 TOURNEF JILLE

 <b>QUALICONSULT</b>	N°	09-6352
	Création :	17/11/03
	Révision :	
	Indice:	a
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amianta		
Groupe Scolaire La Pademe Mairie de TOURNEFEUILLE Maternelle Petit Chêne		Annexe 2- Page 2/6 Auteur du plan de repérage : P.BERLANCOURT Source du plan d'origine : Mairie de TOURNEFEUILLE


 <b>QUALIKONSULT</b>	N° 03-5352
	Création : 17/11/03
	Révision :
Indice: a	
<b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	
<b>Groupe Scolaire</b> <b>La Padenne</b> <b>Mairie de</b> <b>TOURNEFEUILLE</b> <b>Maternelle</b> <b>Georges Leprieux</b>	<b>Annexe 2- Page 3/6</b> <b>Auteur du plan de repérage :</b> <b>P.BERLANCOURT</b> <b>Source du plan d'origine :</b> <b>Mairie de TOURNEFEUILLE</b>

REZ-DE-CHAUSSEE

31170 TOURNEFEUILLE  
LA PADERNE

 QUALICONSULT	N°	03-6352
	Création :	17/11/03
	Revision :	
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante		Indice : a
Groupe Scolaire La Paderne Mairie de TOURNEFEUILLE Primaire 2 Bâtiment B		Annexe 2 - Page 4/6 Auteur du plan de repérage : P. BERLANCOURT Source du plan d'origine : Mairie de TOURNEFEUILLE


31170 TOURNEFEUILLE

 QUALICONSULT	N°	03-6352
	Création :	17/11/03
	Révision :	
	Indice :	a
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante		
Groupe Scolaire La Paderna Mairie de TOURNEFEUILLE Primaire 1 Rez-de-chaussée	Annexe 2- Page 5/6 Auteur du plan de repérage : P.BERLANCOURT Source du plan d'origine : Mairie de TOURNEFEUILLE	

PRIMAIRE 1

REZ-DE-CHAUSSEE


**GROUPE SCOLAIRE  
Georges LAPIERRE  
RESTAURANT**

 QUALICONSULT	N° 03-6352
	Création : 17/11/03
	Révision : Indice: 1 a

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante

Groupe Scolaire La Pademe Mairie de TOURNEFEUILLE Georges Lapierre RESTAURANT	Annexe 2 - Page 6/6 Auteur du plan de repérage : P.BERLANCOURT  Source du plan d'origine : Mairie de TOURNEFEUILLE
--	---

REZ-DE-CHAUSSEE


 <b>QUALICONSULT</b>	<b>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	<b>N° :</b> <b>031.31.03.00094</b> <b>Date 17/11/03</b>
<b>Mairie de TOURNEFEUILLE :</b>	<b>Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire</b>	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – Indice 1

# ANNEXE N°3

## Procès verbaux d'analyse (1 page)





A la demande de

QUALICONSULT  
Mr BERLANCOURT  
16 boulevard Vincent Auriol  
31170 TOURNEFEUILLE  
France  
Tél : 0534516110  
Fax : 05.34.51.61.11

Page 12 / 21

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

Références du client : PB 03 5646  
Aff Mairie de Tournefeuille

N° Dossier : F03/36419

Date de réception des échantillons : 16/10/2003

Date d'édition du dossier : 17/10/2003 V1

Référence de l'échantillon : N°12 - Dalle beige - S36 - Maternelle G.Lapierre		Référence LEM : F03/36419_012
PARAMETRES	RESULTATS	Norme(s)
© Description visuelle	Plaque dure	Adaptation de la norme NFX 43-050
© Traitement de l'échantillon	Traitement au Tétrahydrofurane	
© Description microscopique de l'échantillon	-	
© Nombre de préparation	1	
© Résultat de l'analyse par MET	Pas de Fibres d'Amiante	

Pascal HALLER

Responsable Département Fibres et Poussières

V.MOTSCH/P.BUI

Responsable de service/ technique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation.


**LEM S.A.**

20 rue du Kochersberg - BP 47 - 67702 Saverne Cedex  
tél. 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lem@lemlabo.com  
SA au capital de 153 600 € - APE 743 B - RCS SAVERNE 349 486 260

ACCREDITATION  
N° 1-0875  
PORTÉE  
CHIMIE/ANALYSE  
SUIV DÉMOLITION




CR003 - 15/10/2001

 <b>QUALICONSLT</b>	<b>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	<b>N° :</b> <b>031.31.03.00094</b> <b>Date 17/11/03</b>
<b>Mairie de TOURNEFEUILLE :</b>	<b>Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire</b>	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – indice f

# ANNEXE N°4

## Consignes Générales de Sécurité (3 pages)

 <b>QUALICONSULT</b>	<b>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	<b>N° :</b> <b>031.31.03.00094</b> <b>Date 17/11/03</b>
<b>Mairie de</b> <b>TOURNEFEUILLE :</b>	<b>Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire</b>	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – indice f

**CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DEVANT ÊTRE INTÉGRÉES  
AU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »**  
*(Reproduction intégrale de l'annexe 2 de l'arrêté du 22 août 2002)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique «amiante» et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.


Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.

## **1. Informations générales**

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

 <b>QUALICONSULT</b>	<b>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	<b>N° :</b> 031.31.03.00094 <b>Date</b> 17/11/03
<b>Mairie de TOURNEFEUILLE :</b>	<b>Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire</b>	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – indice f

## **2. Information des professionnels**

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

## **3. Consignes générales de sécurité**

### ***A. - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante***

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.


L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé.

- Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.
- Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

 <b>QUALICONSLT</b>	<b>Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante</b>	<b>N° :</b> 031.31.03.00094 <b>Date</b> 17/11/03
<b>Mairie de TOURNEFEUILLE :</b>	<b>Bâtiment : Ecole de la Paderne – Resto scolaire</b>	

AMIAN RDT – MAJ 24/07/03 – indice f

## ***B. - Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante***

### **Stockage des déchets sur le site**

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

### **Elimination des déchets**

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861\*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

### **Elimination des déchets connexes**

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

## 5. Evaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Date	Nature	Localisation	Résultat

## 6. Mesures du niveau d'empoussièrement.

Date	Nature	Localisation	Résultat

## 7. Travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Date	Nature	Localisation	Résultat

## 8. Mesures conservatoires mises en œuvre.

Date	Nature	Localisation

## 9. Fiche Récapitulative du Dossier Technique Amiante.

Fiche récapitulative à jour :

- DIA-BZR04-2510-024\_FicheRecapDTA-2025